

菏泽市关于山东省第六生态环境保护督察组交办信访件办理情况

(第六批 2024年8月5日)

山东省第六生态环境保护督察组向我市交办第六批信访件共计32件。截至8月5日,已办结26件、阶段办结6件、未办结0件;属实16件、基本属实3件、部分属实11件、不属实2件。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3HZ20240729001	来电	牡丹区胡集镇黄屯村村南侧1000米养殖场(养鸡),将鸡粪倾倒在养殖场东北侧路边,大约好几十万鸡粪,散发刺鼻臭味。	牡丹区	固废	7月30日,牡丹区人民政府组织农业农村局、胡集镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:胡集镇黄屯村村南侧约1000米处有两家养殖场(菏泽市牡丹区富冠养殖场、菏泽市牡丹区文静养殖场),均为养鸡场。群众反映的倾倒鸡粪地点为黄屯村东侧路边林地,现场发现有倾倒的鸡粪及鸭粪,经调取附近监控,确认为辆外车辆趁夜间将鸡粪倾倒在路边,并非由上两家养殖场倾倒。现场发现的鸡粪约6立方米,分布在树林间,有异味。	部分属实	7月31日,胡集镇政府已组织力量,将林地中的鸡粪清运至牡丹区内有禽内鸭厂,下一步经沼气池发酵后还田利用。	清除鸡粪	已办结	无	
2	D3HZ20240729002	来电	鄄城县黄安镇西韩屯村村南侧50米左右养殖场(养鸡),将鸡粪存放在养殖场内,散发刺鼻臭味。	鄄城县	固废	7月30日,鄄城县人民政府组织黄安镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局鄄城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的西韩屯村村南50米韩路路东侧养殖场是个体养殖户,现存栏蛋鸡约8000只,场内建有化粪池,有异味。	属实	1.7月30日,养殖户使用生物除臭剂对场内进行了喷洒。 2.要求养殖户每天定时喷洒除臭剂,消除异味。	喷洒除臭剂,消除异味	已办结	无	
3	D3HZ20240729003	来电	鄄城县与鄄城县交界处鄄城县河河水发黄,河内鱼死亡,冀山上游几个化工厂,从冀山西面一楼上有个污水,污水排放至鄄城县。	鄄城县、鄄城县	水	2024年7月30日和8月1日,鄄城县人民政府和鄄城县人民政府分别组织相关部门和属地政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.鄄城县鄄城县交界处河水主要来自上游鄄城县箕山河,箕山河通过鄄城县吴店防倒灌闸流入鄄城县,现场闸门已关闭,闸门前后河水发黄,未发现死鱼。 2.鄄城县化工业园区位于箕山河上游,距离冀山镇驻地直线距离约15公里,园内的化工企业均建设了“一企一管”,企业生产废水经预处理后通过“一企一管”管道直接排入鄄城县经济开发区污水处理厂集中处理,处理达标后,经三干渠排放至箕山河。 3.箕山河在冀山镇境内长约10公里,自鄄庄村至冀店村,为鄄城县最主要的泄洪排涝河道,现场调查未发现水体污染现象。鄄城县河源于鄄城县在冀山镇胡庄出境,主要接纳箕山河来水,鄄城县境内长度为10公里。经沿河镇街进行徒步排查,鄄城县未发现水体污染,但有零星死鱼现象。	部分属实	1.对河道污染情况进行进一步排查,查明污染原因,消除河道污染。 2.8月1日,鄄城县箕山河镇政府组织人员对河道内零星死鱼清除完毕。	加强两县联合执法,加强监管,消除污染	已办结	无	
4	D3HZ20240729004	来电	鄄城县什集镇王坊村村东有一大厂房生产橡胶滤芯,该厂白天不生产,晚上9:30开始生产,该厂南面路西100米有一钢厂,两厂均在打洞把污水排至地下,污染水源。	鄄城县	水	2024年7月30日,鄄城县人民政府组织鄄城县什集镇政府、菏泽市生态环境局鄄城县分局、鄄城县公安局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“王坊村村东有一大厂房”,该厂以塑料为原料,热熔后生产塑料线圈,不生产镀锌管,“弹簧”南面路西100米有一钢厂”实为“鄄城县五金制品厂”,该厂以钢筋为原料,经截断、冲压制成产品钢钉。两家企业均无生产废水。	不属实	无	无	已办结	无	
5	D3HZ20240729005	来电	定陶区天中街道办事处鲁花东路兴顺化工厂北面有一坑塘,污水未处理,垃圾被覆盖。	定陶区	水、固废	7月30日,定陶区人民政府组织菏泽市生态环境局定陶分局、天中街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的坑塘位于天中街道办事处鲁花东路兴顺化工厂北面,面积约500㎡,因村庄拆迁,该坑塘已废弃多年。经实地查看,坑塘东侧存在一片建筑垃圾,面积约60㎡,表面确实存在用土覆盖的情况,坑塘内有少量漂浮物,无异味。该坑塘长期处于无水状态,坑塘内沉积较多树枝落叶,因近期雨水较大,该坑塘地势较低,周边积水大量汇入坑塘,经对水体抽样检测,COD轻微超标。	属实	7月30日起,天中街道办事处组织力量对坑塘东侧垃圾进行彻底清理,目前已基本清运完毕;同时对坑塘内积水进行了清理,并接入污水管网,预计8月8日前整改完成。	清理垃圾,抽排污水	阶段办结	无	
6	D3HZ20240729006	来电	东明县陆圈镇郑旗庄村北有一堆固体废物,产生异味,且影响正常通行。	东明县	固废	7月30日,东明县人民政府组织陆圈镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的固体废物位于陆圈镇郑旗庄村,王官屯村共用的田间生产路上,涉及垃圾为周边村民倾倒的田间作物杂草、泥土和生活垃圾等,占地约10平方米,颜色发黄,散发异味,对道路交通造成影响。	属实	7月30日,陆圈镇政府调用挖掘机、装载机、垃圾运输车等机械将垃圾进行了清理,运送至科环保科技有限公司(垃圾发电厂)焚烧处理。当天已清理完毕。	清除垃圾,消除异味,提升群众满意度	已办结	无	
7	D3HZ20240729007	来电	东明县渔沃街道办事处魏楼大洋福福小区16号楼,18号楼没有垃圾箱,地面上堆放一堆生活垃圾,产生臭味,影响居民生活。	东明县	固废	7月30日,东明县人民政府组织东明县物业综合服务中心、城关街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的大洋福福小区16号楼、18号楼为今年新交付楼栋,处于装修状态,建筑垃圾统一堆放在两楼之间一指定地点,附近楼栋部分业主为方便,随手将生活垃圾投放该建筑垃圾暂存指定地点,清理不及时,产生臭味,影响居民生活。	属实	城关街道办事处责令大洋福福小区物业立即整改,配足配齐垃圾桶,按照提示牌,将垃圾规范放置垃圾桶内,并加大垃圾清运力度,确保垃圾日产日清,保障小区环境卫生干净整洁。	清除垃圾,消除臭味,加强监管	已办结	无	
8	D3HZ20240729008	来电	鄄城县侯集镇侯集镇西(大队部前面)有一盛源冷库,污水不处理,产生臭味。	鄄城县	水	7月30日,鄄城县人民政府组织菏泽市生态环境局鄄城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的盛源冷库为鄄城县盛源食品有限公司,有环保手续,现场检查时该公司正在生产,污水处理设施正常运行,厂区东北侧初沉池未安装废气收集设施,有异味。	部分属实	8月1日,该企业已安装初沉池废气收集设施并正常运行。	加强治污设施监管,消除异味	已办结	无	
9	D3HZ20240729009	来电	成武县永顺路北文亭湖壹号小区,6号楼东侧楼外面有一沟渠,物业把污水排放至该沟渠内,产生臭味,影响居民生活。	成武县	水	2024年7月30日,成武县人民政府组织文亭湖街道办事处、县房产服务中心和县市政园林环卫综合服务中心对群众反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:成武县永顺路北文亭湖壹号小区6号楼东侧楼外是开发商建设的一座化粪池,该化粪池收纳小区6、7、8号三栋楼居民的生活污水,然后再用污水泵入化粪池抽至污水管网,由于该化粪池距离西侧永顺路污水管网较远,且存在高度落差,抽排不及时,造成化粪池污水外溢,流到沟渠内,散发异味,对周边环境造成影响。	属实	目前,物业正对低洼处化粪池外溢的污水进行回抽,8月10日回抽完毕,2024年12月底前完成污水管网改造和对接工作。	清除废物,对接管网	阶段办结	无	
10	D3HZ20240729010	来电	沙土镇文楼行政村西南角80亩废弃窑坑,村西南角2公里外,养鸡场向窑坑排放污水,导致窑坑散发刺鼻臭味。	牡丹区	水	7月30日,牡丹区人民政府组织农业农村局、菏泽市生态环境局牡丹分局、沙土镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的文楼行政村西南角废弃窑坑,面积约60亩,水体颜色发黄,散发刺鼻气味。窑坑旁养鸡场为菏泽海润农牧有限公司,存放鸡粪污水的管道没有封闭,因近期雨量较大,造成窑坑内污水外溢至厂区,因雨污分流不到位,污水随雨水经雨水口流入窑坑。	属实	7月31日,联合调查组责令菏泽海润农牧有限公司封堵通向窑坑的排水口,完善基础设施建设,清理外溢粪污,处理窑坑内污染水体。 截至8月2日,一是该公司已将排水口封堵,正在清理厂区粪池外溢的粪污,计划8月10日前完成;二是将窑坑内污水抽出(约8月25日),即按规范完善完善窑坑基础设施建设,计划9月10日前完成;三是正在利用增氧机对窑坑内水体表面增氧处理,并已委托菏泽市环科生态有限公司对窑坑内水体取样检测并制定污水治理方案,计划8月30日前治理完成。	封堵排水口,治理坑塘污水	阶段办结	无	
11	D3HZ20240729011	来电	曹县上海贵都小区东南方向垃圾厂,手袋厂,散发刺鼻臭味。	曹县	大气	7月30日,曹县人民政府组织县综合行政执法局、菏泽市生态环境局曹县分局、鲁石街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:曹县上海贵都小区东南方向无手袋厂,垃圾厂为山东曹县圣元环保电力有限公司,距离上海贵都小区约有2-3公里。对山东曹县圣元环保电力有限公司进行现场核查,在该公司垃圾运输车车座位置有轻微气味。7月31日,菏泽市生态环境局曹县分局、鲁石街道办事处、上海贵都小区业主代表召开三方联席会,到曹县圣元环保电力有限公司进行现场参观,让群众充分了解曹县圣元环保电力有限公司污染治理情况,业主代表对该公司治理情况表示满意。	部分属实	8月1日,该公司已对垃圾入库位置增加除臭剂频次。	减轻异味对周边环境的影响	已办结	无	
12	D3HZ20240729012	来电	每天,鄄城县曹州镇刘楼村村北水泥厂,有噪音污染。	鄄城县	噪声	2024年7月30日,鄄城县人民政府组织曹州镇政府、菏泽市生态环境局鄄城县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“曹州镇刘楼村村北水泥厂”实为“鄄城县曹州镇丁预制片厂”,该厂以沙子、水泥为原料,生产空心砖。夜间不生产,白天间歇生产,加工车间未密闭,生产造成厂界噪声时有超标。	属实	8月2日,该企业安装了加工车间大门,经鄄城县生态环境监测监控中心检测,昼间噪声符合厂界环境噪声排放标准。	消除噪声扰民	已办结	无	
13	D3HZ20240729013	来电	巨野县董官屯镇镇政府南侧“新好养猪场”,向西侧河道排放污水,河水发黄、发臭。	巨野县	水	7月30日,巨野县人民政府组织董官屯镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局巨野县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的董官屯镇镇政府南侧“新好养猪场”实为巨野新好农牧有限公司,环保手续齐全,属于种养结合循环项目,公司建设2座污水处理站,设计处理规模为750m ³ /d,废水处理工艺均采用“UASB+A2/O反应池+接触氧化+生物氧化塘”的处理工艺,污水处理站出水能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB19596-2001)及《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)的相关标准,出水全部用于农田灌溉。公司租赁养猪场西侧消纳用地443亩(有土地租赁协议),产生的污水能够完全消纳。群众反映的“西侧河道”位于公司养殖场西侧,为一条南北向无名排水沟,向北流入巨野河。公司厂区内有1条由东向西的雨水排放沟向西与无名排水沟相连,采用手机视频、无人机飞行等措施对养殖场内部、周边及水沟进行排查,未发现公司存在向西侧雨水排放沟排放污水的行为。但厂区内西侧排水沟水体呈微黄色,部分为暗黄色,无明显异味。实地排查发现,沟内的水主要为农田退水和沿岸村庄外排的雨水,因天气温度较高,沟内长期积存的枯草和农林废弃物发酵,造成水体呈暗黄色。	部分属实	1.7月30日,董官屯镇政府组织人员进行沟内积水进行清理并排水沟内积存的枯草和农林废弃物进行清理。 2.8月1日,董官屯镇政府将排水沟内积存的枯草和农林废弃物已清理完毕,正在将排水沟内的水进行还田,预计到8月11日前排水沟内的水全部还田。	确保沟渠水质,消除环境污染	阶段办结	无	
14	D3HZ20240729014	来电	约每隔3天,晚上,曹县磐石社区一中间园小区东南方向,有人向小区东南角倒不明液体,导致周围散发刺鼻臭味(类似于燃气气味)。	曹县	其他	7月30日,曹县人民政府组织曹县综合行政执法局、菏泽市生态环境局曹县分局、磐石街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的曹县磐石社区一中间园小区西邻曹县博宇中学,东邻泰山路,北邻淮路。调查人员进入一中间园小区进行核查,小区东南角绿化带的两个井(污水井、消防井)及地面未发现倾倒液体的痕迹和刺鼻气味。沿着小区东侧(泰山路)往南向北方向进行检查,未发现倾倒液体的痕迹。天然气公司巡查人员对该一中间园小区东南方向进行了燃气检测,未发现燃气泄露现象。	不属实	无	无	已办结	无	
15	D3HZ20240729015	来电	银川路与中华路交叉口南侧“山东福福食品有限公司”(别称:山东海丹有限公司)对中融华府小区居民产生极大的噪音污染。	鲁西新区	噪声	该信访件与第五批转办件(受理编号D3HZ20240729010)反映问题相同。 7月29日,鲁西新区管委会组织菏泽市生态环境局鲁西新区分局、万福街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.山东福福食品有限公司(已更名为山东海丹食品有限公司)环保手续齐全,主要产噪设备为斩拌车间斩拌机、制冰车间制冰机,活性炭吸附装置风机等。检查发现斩拌车间门窗关闭不严,制冰车间安全天窗未采取降噪措施,污水处理机散热风扇老化、发出噪声,活性炭废气吸附设施风机未采取降噪措施。 2.7月29日,山东福福环境监测有限公司对该企业进行了噪声检测,检测结果显昼间噪声达标,夜间噪声厂区内西侧超标3分贝。	属实	1.7月30日,菏泽市生态环境局鲁西新区分局责令该企业限期整改。该企业制定了整改计划:斩拌车间换成双层玻璃,斩拌机移至车间最北端,车间南侧增设隔音墙;污水处理活性炭废气吸附装置管道用隔音棉包裹,管道风机加装隔音罩,机房改为空调制冷;制冰机房顶部通风口采取吸音、隔音措施。 2.该企业为避免夜间噪声扰民,已停止了夜班生产,正按照整改计划进行整改,确保厂界噪声达标,预计8月15日前完成。	采取降噪措施,消除噪声扰民	阶段办结	无	
16	D3HZ20240729016	来电	鄄城县武安镇安和嘉园小区正北方向20米处垃圾站,散发刺鼻臭味。	鄄城县	大气	7月30日,鄄城县人民政府组织县综合行政执法局、菏泽市生态环境局鄄城县分局、武安镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的垃圾站位于武安镇安和嘉园小区北20米,是武安镇垃圾中转站,污水收集池未及拉时拉,污水溢出,散发气味。	属实	7月30日,鄄城县综合行政执法局已责令该垃圾中转站第三方运行公司将污水池废水全部清运完毕,并对场地进行了清理、消杀和除臭。	及时清运,消除异味	已办结	无	
17	D3HZ20240729017	来电	牡丹区皇镇街道办事处南庄村西养鸡场,向西侧土沟内排放粪便,散发刺鼻臭味。	牡丹区	固废	7月30日,牡丹区人民政府组织农业农村局、皇镇街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的养鸡场为刘某养鸡户,周边未发现鸡粪、未见排污痕迹。养鸡户的化粪池没有密封,散发刺鼻臭味。	部分属实	7月31日,皇镇街道办事处要求养鸡户刘某对化粪池进行密封,喷洒除臭剂。 8月1日,刘某已对化粪池进行密封,并喷洒了除臭剂,异味已消除。	消除异味	已办结	无	
18	D3HZ20240729018	来电	巨野县凤凰街道办事处东楼村村北方向养殖场,散发刺鼻臭味,有大量蚊虫。	巨野县	大气	7月30日,巨野县人民政府组织凤凰街道办事处、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的巨野县凤凰街道办事处东楼村村北方向养殖场”实位于巨野县凤凰街道办事处东刘村村北方向,养殖有26头驴和31头牛,配套设施有应急污水池和随粪池,池内的粪污经发酵处理后,由附近种养殖户作生物肥料。由于近期雨水较多,养殖场粪污清理不及时,导致蚊虫滋生、异味散发。	属实	1.7月30日,巨野县人民政府责成凤凰街道办事处和县畜牧服务中心向该养殖场下达《畜禽养殖场(户)畜禽粪污综合利用整改指导意见书》,要求该养殖场及时清理粪污,减少异味散发,加大清洁力度,做好蚊虫消杀工作,消除异味。 2.7月30日,该养殖场按照《畜禽养殖场(户)畜禽粪污综合利用整改指导意见书》要求在饲料中加入生物发酵饲料及中药,改善养殖环境,减少异味,同时对粪污进行及时清理并加大除臭剂和灭蚊剂等药物的喷洒频次,及时清除蚊虫和异味。	规范养殖,消除污染	已办结	无	
19	D3HZ20240729019	来电	牡丹区安镇镇光大电厂西侧200米处有一大坑,有人向坑内填埋有化学原料的泥土。	牡丹区	固废	7月30日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹分局、安镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:城区生活垃圾经光大环保能源(菏泽)有限公司焚烧发电,焚烧后产生的炉渣、经磁选、分离后产出沙泥(不含化学原料),沙泥销售给菏泽市瀚海新型材料有限公司。群众反映的坑塘地块即属于菏泽市瀚海新型材料有限公司,该公司的沙泥暂存场距离坑塘较近,装卸作业时部分沙泥洒落入该坑塘东南角。	部分属实	7月31日,菏泽瀚海新型材料有限公司已将坑塘内残存的沙泥全部清运至菏泽世嘉市政工程有限公司,作为路基建设使用。	清除沙泥	已办结	无	
20	D3HZ20240729020	来电	2024年7月10日至今,巨野县龙湖镇冯徐村村南养鸡场向南侧农田排放粪便,造成庄稼死亡。	巨野县	固废	7月30日,巨野县人民政府组织龙湖镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的巨野县龙湖镇冯徐村村南养鸡场”实为龙湖镇冯徐村村南某肉鸭养殖场,周边均为农田,养殖棚两侧为抬田沟,抬田沟地势较低,沟内种植庄稼。该养殖场按照环保规定,建有随粪池(4米×6米×3米)且加有盖板,日常采取人工清粪方式,棚底鸭粪存满后由人工清理收集入随粪池。近期,因连续强降雨,畜禽粪污被冲至抬田沟内,造成抬田沟内庄稼死亡。	属实	1.7月30日,巨野县人民政府责成龙湖政府和县畜牧服务中心对养殖场开展如下:限期整改通知书,要求及时清理养殖棚内及随粪池粪污,消除污染隐患。按照当前市场价格,养殖户赔偿农户庄稼损失,确保当事人满意。 2.龙湖镇政府将抬田沟内污水统一运送至标发生态(巨野)有限公司进行处理,预计8月6日前全部完成整改。	规范养殖,清理污水,消除污染	阶段办结	无	
21	D3HZ20240729021	来电	有村民强制将东明县东明镇邵寨村村南排水沟使用土封堵,并在排水沟上建设房屋,下雨时,雨水无法通过排水沟排水,导致雨水,村民家中旱厕,化粪池污水倒灌至村民家中。	东明县	其他	8月1日,东明县人民政府组织东明镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的“排水沟”位于东明县东明镇邵寨村村南路南侧,某村民耕地北头,实际不排水,真正排水沟位于耕地南侧,未封堵。村民邵某在某自家耕地种植果树,地北头建有一处临时板房,用来看护自家果园,未压公共水沟。该村部分地段道路低洼,暴雨过后雨水排流缓慢,存在少量积水,查看周边村民家中无雨水、旱厕及化粪池污水倒灌。	基本属实	东明镇政府已责成邵寨村委会及时清理积水,同时加强对中雨水的疏通排放工作。	及时清理道路积水,最大程度保障村民正常生产生活	已办结	无	
22	D3HZ20240729022	来电	鄄城县郑营镇陈集村果子园村村西100米左右养鸡棚,因鸡粪处理不及时,鸭粪流入至紧邻养鸡棚10米处河道内,散发刺鼻臭味。	鄄城县	固废	7月30日,鄄城县人民政府组织郑营镇政府、县畜牧服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:鄄城县郑营镇陈集果子园自然村村西100米有5个养殖场(未养殖),占地面积约8000平方米,棚内均建有下沉式积粪池。养殖场周边有少许粪污,棚内有养殖异味,现场未发现有鸭粪流至河道现象。	部分属实	7月30日,养殖户将养殖棚周边粪污全部清理完毕,并喷洒除臭剂和蚊蝇消杀剂。	清理粪污,消除异味	已办结	无	
23	D3HZ20240729023	来电	东明县渔沃街道办事处四柳树行政村村南头教堂西侧沙石料厂,扬尘较大,且作业时产生较大噪音。	东明县	大气、噪声	8月1日,东明县人民政府组织渔沃街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的问题与第四批来电信访件(D3HZ20240729022)为同一问题。经调查核实,该处砂石料已全部覆盖,现场无机械作业,但由于面积较大,仍存在扬尘现象。	基本属实	渔沃街道办事处已责令该处继续增强覆盖措施,同时增加洒水洒水频次,防止扬尘产生。	及时洒水,防止扬尘产生	已办结	无	
24	D3HZ20240729024	来电	牡丹区何楼镇西北角日光社区李庄村东北角云仓农业,白天不生产,晚上生产,生产过程中产生臭味。	牡丹区	大气	7月30日,牡丹区人民政府组织菏泽市生态环境局牡丹分局、何楼街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的云仓农业实为何楼农场养殖场。该信访件反映的问题与第二批(D3HZ20240725087)信访件为同一问题。何楼镇办事处对农场养殖场的动物尸体无害化处理车间关停,生产设备已拆除,现场仅有少量废油桶,尚未清理完毕。	部分属实	何楼街道办事处已督促农场完成对废油桶的清理。	关停取缔,消除污染	已办结	无	
25	D3HZ20240729025	来电	定陶区内外环郑庄村北面南护城河有一水闸,群众非法捕捞。定陶区临商镇西侧岸边有条河,每天晚上,有群众非法捕捞。	定陶区	其他	7月30日,定陶区人民政府组织农业农村局、菏泽市公安局定陶分局、天中街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的水闸为天中街道办事处北南渠河郑庄村,反映的河道为曹曹运河。针对群众反映的非法捕捞问题,调查组进行了多时段巡查和夜间蹲守,发现曹曹运河仍山段及十里铺段有群众使用撒网和地笼进行非法捕捞,执法人员现场对非法捕捞人员进行了批评教育,对非法捕捞渔具予以没收。	基本属实	定陶区人民政府责成区农业农村局、相关属地镇加强对河道的巡查力度和频次,及时制止非法捕捞行为;同时,加大警示宣传力度,在郑庄镇、曹曹运河等重点点位增设宣传条幅、警示标牌和举报电话。	杜绝非法捕捞	已办结	无	
26	D3HZ20240729026	来电	曹县安楼镇榆林集村中间有一塘坑,该塘坑被建筑垃圾填埋,导致该村内污水无处排放,要求把该塘坑垃圾清理干净,以便污水排放。	曹县	固废	7月30日,曹县人民政府组织县综合行政执法局、安楼镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的塘坑位于曹县安楼镇榆林集村,坑塘东西长约50米、南北长约50米。现场调查发现该坑塘东南角坑内有村民倾倒的少量砖渣、石块,面积约20平方米。坑塘内漂浮少量饮料瓶、泡沫板、方便袋等垃圾。	部分属实	7月31日,曹县人民政府组织安楼镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局曹县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的浮岗镇南黄河故道位于山东省、河南省交界处,因连日降雨及上游南黄河方向泄洪,南黄河故道大量基本农田被淹,农作物秸秆浸泡影响水质,导致河水呈红色。经监测,南黄河故道内红色水体不属于劣五类水体。南黄河故道内河道(从浮岗镇到高韦庄镇)两侧有较多养鸡场,属于曹县单县的养鸡场共6家,其中5家未养殖,1家在养。在养的养鸡场为单县六和饲料有限公司食品分公司浮岗养鸡场,位于浮岗镇许庵村南630米,存栏肉鸭30万只,建设了雨污分离设施,粪污资源化。现场检查时,养鸡棚排气口散发臭味,风向有臭味。	垃圾及时清运	已办结	无	
27	D3HZ20240729027	来电	单县浮岗镇南黄河故道(从浮岗镇到高韦庄镇)一段河水呈红色,河道两侧较多养鸡场,产生臭味。	单县	水	7月30日,单县人民政府组织浮岗镇政府、县畜牧服务中心、菏泽市生态环境局单县分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:群众反映的浮岗镇南黄河故道位于山东省、河南省交界处,因连日降雨及上游南黄河方向泄洪,南黄河故道大量基本农田被淹,农作物秸秆浸泡影响水质,导致河水呈红色。经监测,南黄河故道内红色水体不属于劣五类水体。南黄河故道内河道(从浮岗镇到高韦庄镇)两侧有较多养鸡场,属于曹县单县的养鸡场共6家,其中5家未养殖,1家在养。在养的养鸡场为单县六和饲料有限公司食品分公司浮岗养鸡场,位于浮岗镇许庵村南630米,存栏肉鸭30万只,建设了雨污分离设施,粪污资源化。现场检查时,养鸡棚排气口散发臭味,风向有臭味。	属实	菏泽市生态环境局单县分局、单县畜牧服务中心责令曹县养鸡场对鸭棚、氧化塘畜牧专业生物除臭剂进行生物除臭,并加大日常除臭频次,消除异味。	消除臭气,消除污染	已办结	无	